

# HP Pavilion t650.be Photosmart PC



## HP recommande Microsoft® Windows® XP

- Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
- AMD Athlon™ 64 3000+
- 512Mo SDRAM DDR
- 160Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min)
- NVIDIA® GeForce™ FX 5200  
128 Mo de mémoire vidéo
- Lecteur de DVD 16x maxi.
- Graveur de DVD HP +R/+RW 8x
- Réseau sans fil 802.11b/g intégré avec point d'accès logiciel
- Interface réseau 10/100BT
- Interface FireWire IEEE 1394

- Lecteur de carte mémoire 9-en-1
- Carte tuner télévision (PCI) et télécommande
- Clavier et souris sans fil

# HP Pavilion t650.be Photosmart PC

HP recommande Microsoft® Windows® XP



<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
<b>Processeurs</b>	AMD Athlon™ 64 3000+ 2,0GHz, 1600MHz Fréquence de bus, Cache de niveau 2, 512Ko Jeu de composants NVIDIA® nForce™3
<b>Mémoire</b>	512Mo SDRAM DDR 2 supports DIMM Mémoire max. : 2Go
<b>Stockage</b>	160Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min) dont 5Go environ réservés au système de restauration Lecteur de DVD 16x maxi. Graveur de DVD HP +R/+RW 8x Lecteur de carte mémoire 9-en-1
<b>Communication</b>	Modem 56K haute vitesse Interface réseau 10/100BT Réseau sans fil 802.11b/g intégré avec point d'accès logiciel
<b>Vidéo</b>	NVIDIA® GeForce™ FX 5200 128 Mo de mémoire vidéo Carte tuner télévision (PCI) et télécommande
<b>Emissions sonores</b>	Son surround 6 canaux (Haut-parleurs fournis avec les écrans)
<b>Accessoires</b>	Clavier et souris sans fil Ecrans (disponibles en option) : HP Pavilion f1903 19" LCD avec haut-parleurs externes HP Pavilion f1723 17" LCD avec haut-parleurs intégrés HP Pavilion f1523 15" LCD avec haut-parleurs intégrés Des supports de station d'accueil pour appareil photo HP Photosmart sont désormais disponibles. Pour en savoir plus, rendez vous sur : <a href="http://www.myhardwarechoice.com">www.myhardwarechoice.com</a> (Seuls les frais d'expédition et de traitement sont exigibles)
<b>Connecteurs &amp; évolutivité</b>	5 baies d'extension 1 AGP 3 emplacements pour cartes format PCI 5 ports USB 2.0 (1 à l'avant) 2 ports FireWire IEEE 1394 (1 à l'avant) 1 port parallèle 1 port série Front Audio 1 sortie TV ; Connecteurs vidéo analogiques à l'avant

<b>Informations complémentaires</b>	P/N: PG124AA #B14 UPC/EAN code: 829160496504
<b>Poids</b>	Non emballé: 18 kg Emballé: 21 kg
<b>Dimensions</b>	Non emballé: 381 x 191 x 410 mm Emballé: 590 x 492 x 305 mm
<b>Garantie</b>	1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre. Une extension de garantie de 2 ans est disponible. Pour en savoir plus : <a href="http://www.hp.com/be/garantie-uitbreiding">www.hp.com/be/garantie-uitbreiding</a> ; <a href="http://www.hp.com/be/extension-garantie">www.hp.com/be/extension-garantie</a>
<b>Logiciels</b>	Microsoft® Word 2002 Microsoft® Works 7.0 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Microsoft® Outlook® Express Adobe® Acrobat Reader 5.0 InterVideo WinDVD Creator Sonic™ RecordNow CD/DVD Microsoft® MovieMaker 2 HP Image Zone Microsoft® Windows® Media Player 9 Apple iTunes InterVideo WinDVD SE InterVideo Home Theater™ 2 Offre spéciale : pour connaître les titres disponibles à prix réduit, consultez : <a href="http://www.mysoftwarechoice.com">www.mysoftwarechoice.com</a>
<b>Internet &amp; Services en Ligne</b>	Connexion facile à Internet avec les principaux fournisseurs d'accès
<b>Service &amp; Assistance</b>	Guide de l'utilisateur en ligne pour HP Pavilion Aide HP Partition de restauration du PC HP Pavilion (possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes) Option de réaffectation de la partition de restauration Outil de création de CD/DVD de restauration Symantec™ Norton AntiVirus™ 2004 (mise à jour LiveUpdate : 60 jours) Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003 (mise à jour LiveUpdate : 60 jours)

Images non contractuelles. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits HP sont décrites dans les documents de garantie accompagnant ces produits. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions, techniques ou rédactionnelles, contenues dans ce document.

06/04

<http://www.hp.com>

